

REALIZAÇÕES 2025

JANEIRO 2025

- Conserto aquecimento piscina do Costa Leste.
- Colocação de faixa ante derrapante em escada lateral do Costa Leste.
- Adesivo plástico para mesas de vidros de piscina do Costa Leste.
- Contratação de Salva Vidas para piscina do Reserva.
- Limpeza de luminárias da decida do reserva para Costa Leste.
- Limpeza de totens e cancelas do Costa Leste.
- Limpeza das placas de velocidades, bonecos e lixeiras do Reserva.
- Aquisição de bolinhas, raquetes e disco para sala de jogos.
- Aquisição de jarras elétricas e cafeteiras para as portarias.
- Quatro notificações a condôminos.
- Negociação de preços para sistema facial com Cindapa.
- Negociação de preço de MO para reforma telhado Gourmet.
- Conserto dos ombrelones da quadra de areia do Costa Leste.
- Limpeza da rua do CL onde CORSAN efetuou reparos.
- Conserto de concertinas do muro.
- Limpeza e pintura das partes amarelas das ruas do CL.
- Podas de galhos no terreno ao lado quadra areia do CL.
- Limpeza luminárias das taquaireiras.
- Limpeza totens e cancelas da Portaria do Reserva.

FEVEREIRO 2025

- Concerto motor portão entrada do Reserva.
- Manutenção equipamentos da academia.
- Colocação de novo quebra-molas no Reserva.
- Substituição que cone quebrado no zigue zague do Costa Leste.
- Conclusão do sistema de captação de agua para irrigação campo do Reserva.
- Colocação de areia no campo do Costa Leste para nivelamento.
- Seis notificações a Condôminos.
- Substituição de porta de vidro quebrada no Salão pequeno do Costa Leste.
- Limpeza dos tanques de retenção de agua fluviais.
- Pintura de todas as partes externas em madeira do Salão Grande do Reserva.
- Manutenção chuveiro da piscina do Costa Leste.
- Aquisição de 10 bonecos de aviso de velocidade para as ruas.
- Poda de galhos junta a rede elétrica do Costa Leste
- Pintura dos dois brinquedos de gira gira do Reserva.
- Aquisição de aparelho para medir pressão arterial para a academia.
- Substituição de cobertura de policarbonato da entrada do Salão Grande do CL.
- Manutenção de câmeras da portaria do Reserva.

MARÇO 2025

- Limpeza da laje do teto da Portaria do Reserva.
- Pintura de todas as partes externas em madeira do Gourmet
- Pintura de todas as partes externas de alvenaria do Salão Grande do Reserva.

- Pintura de 6 portas externas do Vestiário da Piscina do Reserva.
- Aquisição de elástico e caneleiras para a academia.
- Retirada de árvore externa que caiu sobre o muro do Condomínio.
- Reforma de aterramento da iluminação da quadra de tênis.
- Aquisição de câmera remota para as ruas.
- Quatro notificações a Condôminos.
- Tomada de inúmeros orçamentos para reforma interna do Salão Grande do Reserva.
- Tomada de inúmeros orçamentos para reforma interna do Salão Pequeno do Reserva.
- Tomada de inúmeros orçamentos para reforma interna do Espaço Gourmet.
- Retirada de placas solares para reforma do telhado do Salão Pequeno do Reserva.
- Início da Reforma do telhado do Salão Pequeno do Reserva.
- Substituição de cone quebrado no zigue zague do Costa Leste pela quarta vez.
- Cobrança por mais de 4 vezes a Corsan pelo conserto de rua no Costa Leste.
- Cobrança por mais de 6 vezes a Prefeitura pela limpeza dos terrenos fora do Condomínio.